# SunXellence - Cosses en cuivre rouge à œillet ouvert (type OT), lot de 10

Cosses économiques en cuivre nu, à languettes ouvertes : pour les petits montages, réparations et câbles de liaison.

| Modèle | Version 1 | Version 2 | Version 3 | Version 4 | Version 5 | Version 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **UGS** | **SX-COT-60A** | **SX-COT-100A** | **SX-COT-150A** | **SX-COT-200A** | **SX-COT-300A** | **SX-COT-400A** |
| **Version** | **60 A, câble 6 à 10 mm²** | **100 A, câble 10 à 16 mm²** | **150 A, câble 16 à 25 mm²** | **200 A, câble 25 à 35 mm²** | **300 A, câble 35 à 50 mm²** | **400 A, câble 50 à 70 mm²** |
| Matière | cuivre rouge nu | cuivre rouge nu | cuivre rouge nu | cuivre rouge nu | cuivre rouge nu | cuivre rouge nu |
| Type | cosse à œillet, fût ouvert à rabattre et sertir | cosse à œillet, fût ouvert à rabattre et sertir | cosse à œillet, fût ouvert à rabattre et sertir | cosse à œillet, fût ouvert à rabattre et sertir | cosse à œillet, fût ouvert à rabattre et sertir | cosse à œillet, fût ouvert à rabattre et sertir |
| Conditionnement | sachet de 10 cosses | sachet de 10 cosses | sachet de 10 cosses | sachet de 10 cosses | sachet de 10 cosses | sachet de 10 cosses |
| Marquage | calibre en ampères gravé (ex. 100A) | calibre en ampères gravé (ex. 100A) | calibre en ampères gravé (ex. 100A) | calibre en ampères gravé (ex. 100A) | calibre en ampères gravé (ex. 100A) | calibre en ampères gravé (ex. 100A) |

Moins chère que la cosse étamée, mais le cuivre nu s'oxyde avec le temps : couvrir de gaine thermo et graisser la borne.

Pour les câbles batterie d'un onduleur, préférer la cosse tubulaire étamée (type SC).