SunXellence - Kit d'outils de sertissage MC4 en trousse

Tout pour poser les connecteurs MC4 des panneaux solaires : pince à sertir, dénudeur, coupe-câble et clés de montage, rangés dans une trousse.

Modèle	Version 1
UGS	**SX-OUT-MC4**
Version	**Kit complet en trousse**
Pince à sertir	contacts MC4, câbles 2,5 / 4 / 6 mm²
Dénudeur	câbles jusqu'à 6 mm²
Coupe-câble	câbles jusqu'à 6 mm²
Clés	2 clés de montage MC4
Rangement	trousse souple avec fermeture éclair
Poids	environ 1 kg

Un connecteur MC4 bien serti évite les échauffements et les pertes : à faire avec la bonne pince, jamais à la pince universelle.